



Orbitrol montada no suporte com saída das mangueiras posicionada para a torre com corte maior






Furações laterais do suporte para passagem dos cabos e montagem do pedal lateral



Montagem da Lateral do suporte oposta à saída das mangueiras







Coluna montada com espaçador na parte de cima da máscara do suporte conectada na orbitrol que está fixada na parte de baixo da máscara do suporte

Furação bilongada das torres laterais do suporte fixadas na base do painel do trator

